



Chraňte si Vaše oči při práci!

Riziko

Značka vhodného pole použití

Vhodné ochranné brýle



Nárazy s nízkou energií (45 m/s) i v extrémních teplotách (-5°C / +55°C)

- . Mechanické práce
- . Práce se dřevem
- . Kutilství

FT

3M™ Fuel x2




Nárazy se střední energií (120 m/s) i v extrémních teplotách (-5°C / +55°C)

- . Strojírenství
- . Stavebnictví

BT

S nepřímým větráním
3M™ 2890



Tekuté kapky

- . Práce v laboratoři
- . Chemický průmysl
- . Mechanická práce
- . Natírání barvou

3

S nepřímým větráním
3M™ Maxim Hybrid



Velké částice prachu

- . Práce se dřevem
- . Stavebnictví
- . Strojírenství
- . Kutilství

4

S nepřímým větráním
3M™ Modul-R




Plyn a jemný prach

- . Strojírenství
- . Biologická rizika
- . Stříkání barvou

5

Bez větrání
3M™ 2890SA



Roztavený kov a horké pevné látky

- . Slévárenství
- . Tavení rudy
- . Kovodělná práce

9

Bez větrání
3M™ 2890S

